


7 видов потерь

Потери – любые действия, потребляющие ресурсы, но не добавляют ценности продукту или услуге с точки зрения клиента.



Перепроизводство. Продукция производится в большем объеме или раньше, чем требуется заказчику


Излишние запасы. Хранение большого объема сырья, материалов, НЗП и готовых компонентов.



Транспортировка. Любое перемещение материалов, деталей, запасных частей, или готовых изделий.

Хождение клиента по кабинетам, большие цепочки передач из рук в руки документов.

Перемещение. Любое движение персонала в процессе производства: ходьба, поиски того, что нужно, необходимость тянуться за инструментом.



Ожидание. Время бездействия работника или оборудования, вызванное ожиданием материала, задержкой доставки, проверками, завершением операции раньше.

Излишняя обработка. Выполнение операций и процессов повышающих стоимость продукта и не являющиеся требованием потребителя.



Дефекты, ремонт, переделки. Производство продукции с дефектами, ремонт оборудования, устранение дефектов, инспектирование брака.

